

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

IMAGEM 01




IMAGEM DO INÍCIO DO TRECHO

IMAGEM 02




IMAGEM AO LONGO DO TRECHO

IMAGEM 03




IMAGEM DO BUEIRO 01

IMAGEM 04



IMAGEM DO BUEIRO 02

IMAGEM 05




IMAGEM AO LONGO DO TRECHO

IMAGEM 06



IMAGEM DO BUEIRO 03

IMAGEM 07



IMAGEM DO BUEIRO 04

IMAGEM 08



IMAGEM DO BUEIRO 05

IMAGEM 09



IMAGEM AO LONGO DO TRECHO

IMAGEM 10




IMAGEM DO BUEIRO 06

IMAGEM 11




IMAGEM AO LONGO DO TRECHO

IMAGEM 12



IMAGEM DO BUEIRO 07

IMAGEM 13




IMAGEM AO LONGO DO TRECHO

IMAGEM 14




IMAGEM DO BUEIRO 08

IMAGEM 15



IMAGEM DA JAZIDA DE MATERIAL

IMAGEM 16



IMAGEM DA FONTE DE ÁGUA

J.B.
Jullyano Bello Coelho de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 1916147704